



## HSPi - Service Preisliste gültig ab 27.03.2017

Alle Preise inkl. 20% Mwst, Bei Kranterminen bzw. Nutzung von Aktionspaketen ist eine Terminvereinbarung erforderlich!

**Kranen: Bis 4750kg von HSPi (Berechnung nach Rumpflänge, 1 ft = 0,30m)**

Sonderkrantermin nach Vereinbarung	€ 15	Aufpreis
OHNE Mast		
bis 19ft (5,7m)	€ 50	
bis 22ft (6,6m)	€ 60	
bis 27ft (8,1m)	€ 70	
bis 30ft (9m)	€ 85	
ab 30ft	€ 95	
KAT u. Trimaran ab 2,70m Breite	€ 95	

Extra Kranvorbereitung

**Mast: Mast Lege- oder Stellarbeiten (nach Alteinrichtung der Wanten und ohne Großbaum Montage), MIT oder OHNE Segel setzen (Mit HSPi Kransystem, Kein Risiko und Beschlägebeschädigungen)**

OHNE Segel		
bis 21 ft	€ 60	
bis 24ft	€ 80	
bis 27ft	€ 100	
bis 30ft	€ 120	

MIT Segel nach Aufwand (€ 75/h)		
Keine Pauschale		
Keine Pauschale		
Keine Pauschale		
Keine Pauschale		

Info: Mast legen Herbst (Wir gehen von bereits versorgten Leinen aus!)

**BOOT WASCHEN: Unterwasserschiff reinigen und auf Kundenwunsch Rumpf sowie Deck shampooieren und reinigen! Wird nach Stundenaufwand von € 85/h verrechnet.**

### Aktionspakete

**Frühjahr Paket nur für April (Mittwoch bis Donnerstag möglich)**

**Paket Segelboot:** Kranen, Mast stellen (nach Alteinrichtung der Wanten und ohne Großbaum Montage); Transport von Schiwampl Halle zum HSPi Kran mit Ihrem Trailer; Bei Bekanntgabe des Liegeplatzes im Gemeinde Hafen Purbach, wird das Boot zum Liegeplatz überstellt und mittels der zur Verfügung gestellten Leinen vertaut. Zusätzliche Arbeiten, € 75/h Facharbeiter, € 130/h Partiestunde

OHNE Reinigung		
bis 21 ft	€ 165	
bis 24ft	€ 185	
bis 27ft	€ 205	
bis 30ft	€ 235	

**Paket E-Boot:** Kranen, Transport von Schiwampl Halle zum HSPi Kran mit Ihrem Trailer, Bei Bekanntgabe des Liegeplatzes im Gemeinde Hafen Purbach, wird das Boot zum Liegeplatz überstellt und mittels der zur Verfügung gestellten Leinen vertaut. Zusätzliche Arbeiten, € 75/h Facharbeiter, € 130/h Partiestunde

OHNE Reinigung		
bis 21 ft	€ 135	
bis 24ft	€ 155	
bis 27ft	€ 175	
bis 30ft	€ 195	



## Herbst Paket nur für Oktober (Mittwoch bis Donnerstag möglich)

**INFO zu Boot waschen:** Wir gehen von einem durchschnittlich gepflegten Schiff aus, das öfters als 1 mal im Jahr gereinigt wurde. Bei extremen Verunreinigungen bzw. bei Mehraufwand wird ein Stundensatz von € 85 verrechnet.

**Paket Segelboot:** Kranen; Mastlegen; Transport im Hafen zum Schiwampl Hallengelände mit Ihrem Trailer; Unterwasserschiff reinigen (OHNE Rumpf u. Deck); Zusätzliche Arbeiten, € 75/h Facharbeiter, € 130/h Partiestunde

	OHNE Deck u. Rumpf Reinigung		MIT Deck u. Rumpf Reinigung	
bis 21 ft	€ 165			€ 190
bis 24ft	€ 185			€ 213
bis 27ft	€ 205			€ 236
bis 30ft	€ 235			€ 270

**Paket E-Boot:** Kranen; Transport im Hafen zum Schiwampl Hallengelände mit Ihrem Trailer; Unterwasserschiff reinigen (OHNE Rumpf u. Deck); Zusätzliche Arbeiten, 75€/h Facharbeiter, 130€/h Partiestunde

	OHNE Deck u. Rumpf Reinigung		MIT Deck u. Rumpf Reinigung	
bis 21 ft	€ 135			€ 182
bis 24ft	€ 155			€ 209
bis 27ft	€ 175			€ 236
bis 30ft	€ 195			€ 263

### Arbeitsstunde

Facharbeiter			
€ 75			
Partiestunde	Kranpaket		
€ 130			
Facharbeiter + Reinigungsequipment			
€ 85			

Meister/Technische Entwicklung			
€ 100			
Helfer			
€ 55			
Spezialist Yachtelektrik			
€ 100			

### VC 17 Anstrich: Unterwasseranstrich nach Rumpflänge (Schichten Wartung 2\*VC17 Anstrich) 2 Jahres Service Intervall

	OHNE schleifen		MIT schleifen	
bis 21 ft	€ 250			€ 300
bis 24ft	€ 300			€ 375
bis 27ft	€ 350			€ 438
bis 30ft	€ 400			€ 500

### VC INTERNATIONAL System Unterwasseranstrich nach Rumpflänge (Schichten NEUaufbau 5\*VC.Tar / 2\*VC17)

**Info:** Wir gehen bei diesem Preis von einer problemlosen Entfernung der Altmaterials aus! Bei Booten mit Osmoseschaden und Gelcoat Rissen, muss ein individuelles Angebot von HSPi eingeholt werden.

	OHNE Kiel Sanierung		MIT Kiel Sanierung	
bis 21 ft	€ 1.900			€ 2.755
bis 24ft	€ 2.000			€ 2.900
bis 27ft	€ 2.100			€ 3.045
bis 30ft	€ 2.300			€ 3.335

Info: Eine Kiel Sanierung bedeutet, dass man tief bis in die Poren reinigt bzw. vom Rost befreit und ebenfalls mit VC System neu aufbaut.

